

SZENTKATALIN



HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

S Z E N T K A T A L I N

T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V E

H E L Y I É R T É K V É D E L M I K A T A S Z T E R

Készítette a
PÉCSÉPTERV STÚDIÓ
2003-ban

Vezető tervező: Csaba Gyula TT-1-02-0034

Építész: Csaba Gyula
Béres Gábor
Farkas László

Régész: Kovaliczky Gergely

Régészeti rész

Az örökségvédelmi hatástanulmány a nemzeti kulturális örökség miniszterének 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelete alapján lett elkészítve.

Szentegyház-tető: A falu központjától 1,5 km-re DK-re elhelyezkedő 14. századi templom maradványai kerültek elő 1944-ben, lövészárkok ásásakor. Háromszögelési pont létesítésekor előkerült leletek alapján, illetve terepbejárás során azonosítva.

A lelőhely jellege: Épület, templom. Település.

kora: középkor.

kiterjedése: ismeretlen.

iránya: ismeretlen.

magasság: 250 m.

végzett tevékenység: 1978: terepbejárás.

Földmunkával járó beruházások (ld. NKÖM 18/2001. (X.18.) rendelet 1. § a) és művelésváltás esetén szükséges a terület beruházást érintő területének régészeti kutatása, régészeti objektumok elpusztításuk előtti szakszerű feltárása, dokumentálása az NKÖM 18/2001. (X.18.) rendelet 14. § szerint.

A terület a szabályozási terv szerint korlátozott hasznosítású mezőgazdasági illetve erdőgazdasági terület, így a lelőhelyen nem várható a régészeti jelenségek állapotát károsító tevékenység. Ebből kifolyólag a jövőben örökségvédelmi tevékenységre várhatóan nincs szükség.

Dokumentáció: JPM Rég. Ad. 1057/82.

Irodalom: Baranya megye földrajzi nevei I, Pécs 1982 300.

Kovaliczky Gergely

SORSZÁM:


1

HRSZ:

013, 014, 015, 0152,
0153/3, 16/1, 17

Szentegyház-tető: A falu központjától 1,5 km-re DK-re elhelyezkedő 14. századi templom maradványai.

A lelőhely jellege: Épület, templom. Település.
kora: középkor.
kiterjedése: ismeretlen.
iránya: ismeretlen.
magasság: 250 m.
végzett tevékenység: 1978: terepbejárás .



A településszerkezet kialakulása

Szentkatalin neve először az írott forrásokban 1542-ben bukkan fel Zenth Catherina alakban. A név a község templomának védőszentjére utal. A falu a török hódoltság alatt is lakott település volt. 1760-ban kezdődött meg a németek betelepítése, az I. világháború idején arányuk eléri az 50 %-ot. Szentkatalin és Karácodfa jelenlegi utcaszerkezete már a XVIII. század folyamán kialakult, ezzel ellentétben áll Képespuszta szabályos szerkezete, amely XX. századi tervezés eredménye.

A telkek beépítésének változása

A hagyományos hosszházas elrendezésű falusi lakóháztípus az egész településen megtalálható. Az egytraktusos lakóházat egy következő fejlődési fokozatban az utcafronton L alakban bővítették.

A község szerkezetében megfigyelhető a terepadottságokat követő utcavezetés. Figyelemre méltó építészeti alkotások azok a nyers-tégla felületű melléképületek, amelyek mindegyik településrészen megtalálhatók.

Az értékvédelem fajtái

Az építészeti értékvédelem vonatkozhat területre és építményre, a védelem foka lehet országos (műemlék) és helyi védelem, aminek van H1 és H2 fokozata.

A H1 fokozatra javasolt épületeket tömegükben és tetőformájukban kell megtartani, érintetlenül hagyva a homlokzati nyílásrendet és a nyílászárók részosztását, megőrizve a homlokzati tagozatokat.

A H2 fokozatú védelem az épület valamely részértékére terjed ki. Az épületek felújítása, bővítése esetén ezeket az értékeket meg kell őrizni.

A védett épületek belső korszerűsítését, átalakítását a védettség nem akadályozza, sőt a védelem érdekében elő kell segíteni az épületek mai igényeknek megfelelő használatát. A belső átalakításokat az eredeti belső értékek elvárható tiszteletben tartásával kell megoldani.

A védett épületet úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve gondosan mérlegelt kompromisszum

arán a legkisebb kárt szenvedje és a tervezett bővítés a régi épület formálásával, szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen.

Az épület bontására csak műszaki és erkölcsi avultság beálltával kerülhet sor, a védettség megszüntetését követően. Az új épülettel legalább a tömegét meg kell őrizni.

A település értékvédelmi katasztere

A területen nincs országos védelem alatt álló műemlék.

Összesen 18 építményt emelünk H1 fokozatú védelemre és 7-et H2 fokozatúra.

Az örökségvédelmi hatástanulmány összegzése

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően az örökségvédelmi hatástanulmány műemlékvédelmi szempontból a következő lényegi megállapításokat teszi a készülő településrendezési tervhez:

Műemlékvédelmi szempontból a tanulmány összegyűjtötte a területen található országos védelem alatt álló objektumokat, valamint a helyi sajátosságokat magukon viselő építészeti, kultúrtörténeti emlékeket. A Kulturális Örökségvédelmi Hivaltaltól megkapott adatszolgáltatás, a helyszíni terepbejárás, valamint a helybeliekkel való egyeztetések során kiválasztott épületek, építmények dokumentálásra kerültek. A rendszerezés kettő fokozatú, amely során a helyi védettség H1 vagy H2 kategóriájú lehet.

A helyi védelem alá helyezett objektumok meg kell jelenjenek a települések rendezési terveiben is, mint különös figyelmet érdemlő létesítmények. A velük kapcsolatos építési tevékenységek engedélyezése során a Helyi Építési Szabályzat mellékleteként kiadott építészeti értékvizsgálatban leírt követelményeket teljesíteni kell.

A helyi közösség múltjának, identitásának fontos elemei az épített környezet elemei, amelyek megóvásuk esetén esztétikus lakókörnyezetet eredményeznek.

1782-1785




1829-1866



1872-1884



2003







K. H. v. L.

Geod. Station am 20. August 1837
von Peter Steiner, F. v. S.
von Thier, Josef, Ernst
von Thier, Georg, Ernst
von Winter, Johann, Valentin
von Krenn, Nikolaus, Ernst
von Thaler, Lorenz, Valentin

1837. Augustus 25.



3. m. 100. 100.

1859. évi. H. C. F. C. R.



Magyar Királyság
KARÁCZODFA
TÉRKÉPE
1859. évi.
Magyar Királyság



*Idem térkép másolatát a Magyar Királyság...
 az 1859. évi. H. C. F. C. R. alapján készítették.
 A térkép a Magyar Királyság...
 az 1859. évi. H. C. F. C. R. alapján készítették.
 A térkép a Magyar Királyság...
 az 1859. évi. H. C. F. C. R. alapján készítették.*



1859

SZENTKATALIN

MELLÉKÉPÜLETEK

A melléképületeket általában keresztcsűrös formában helyezték el. A homlokzatokat jellemzően nyers-tégla felületre képezték ki. Díszítésként téglakeretezéseket, előreugratott téglasorokat találunk. A nyílásokat szegmensívesre, a pajtákapukat néhány esetben kosárvívesre építették. A pajtákapu fölött a párkányzat követi a lezárás ívét. Az eresz alatt kerek padláskiszellőzők helyezkednek el. Az eredeti fa nyílászárók még néhány helyen felelhetők. Nagyon fontos ezeknek az építészeti emlékeknek a megőrzése, hiszen a helyi környezetkultúra kiemelkedően szép emlékei.



KARÁCODFA

MELLÉKÉPÜLETEK

Karácodfán a közeli Szentkatalinhoz hasonlóan a melléképületek a falusi porták nagyon hangsúlyos épületei. A homlokzatok nyers-tégla felületképzéssel láthatók. A nyílásokat itt is szegmensívesre képezték ki, amelyeket téglakeretezés kísér. A párkányzat sok esetben előreugratott téglasorokból áll, a padlásokszellőzők pedig kör alakúak. Megóvásukra nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen a település arculatának meghatározó elemei.





A TELEPÜLÉS A TÁJBAN

A Mecsek hegység kistájban elhelyezkedő falvak a morfológiai adottságokhoz nagyon jól alkalmazkodtak. Képespuszta a Gődörfői-irtás nyugati peremén, Szentkatalin a Nohorca és Kertes rétek közötti területen, Karácodfa pedig Belegai-földek és a Berek-völgyi rét között található. Átlagos tengerszint feletti magassága 200-280 méter. A térséget nagy völgyssűrűség és kelet-nyugati kitétségű lejtők jellemzik. A környéken sok erdő és nagy kiterjedésű gyepterületek vannak. A messziről érkező számára a települések jellegzetes pontjai nem tárulkoznak fel. A kívülről nehezen azonosítható helységek légvonalban közel, azonban a változatos terepadottságok miatt viszonylagos távolságban helyezkednek el egymástól. A dombtetőre telepített, szabályos utcaszerkezetű Képespuszta könnyebben azonosítható be.





A TÁJ MEGJELENÉSE A TELEPÜLÉSKÉPBN

A települések külső megjelenéséhez hozzátartozik az a csodálatos természeti környezet, amely körülveszi őket. Karácodfa épületei között minduntalan előbukkan a településnek színpadi háttérét kölcsönző Szilvásföld domboldal. Szentkatalinnak számos olyan magaslati pontja van a községben belül, ahonnan magára a településre jó rálátás élvezhető, míg körös-körül erdőket és réteket lát az ember.


Képespuszta szabályos utcája, magaslatra helyezett pozíciója a tudatos, tervező ember jelenlétére utal.

Nagyon fontos szempont, hogy a település fejlesztése során a műszaki produktumok mellett a természeti környezetet is figyelembe vegyék, a rá- illetve kilátás szempontjából értékes helyeket megőrizték.









<p>Leírás</p> <p>A régi iskolához épített harangláb az épület tömegéből előreugrik. A nyers-tégla felületképzésű tornyot félköríves nyílások tagolják, a tetejét bádogozott toronysapka fedi.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>az iskola épület tömege, a harangláb homlokzatképzése, tömege</p> <p>Korrektív javaslat</p> <p>Az alapfalak felzását meg kell szüntetni.</p>		<p>Kun Béla utca 25.</p>	<p>Helyrajzi szám</p> <p>36/2</p>
		<p>- templom -</p>	<p>Védelem foka</p> <p>H1</p>











<p>Leírás</p> <p>A meredek hajlásszögű tetővel készült lakóház utcai homlokzatán két ablak és két padlásziszellőző látszik. A félköríves bolthajtással épült tornác kifut az utcai homlokzatra, ahol falnyílásban zárul. A ház tömegformálása a német telepések építéshagyományait idézi. Az épület a településkép egyik meghatározó eleme. A melléképület nyers-tégla felületképzésű, szegmensíves nyílásokkal tagolt homlokzattal néz az utca felé. Az ablakok körül és a parkányzaton előreugratott téglasorok futnak.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>a lakó- és melléképület tömege, homlokzat kialakítása, a lakóház tornáckialakítása</p> <p>Korrektív javaslat</p> <p>A falak felzását meg kell szüntetni.</p>		<p>Kun Béla utca 7.</p>	<p>Helyrajzi szám</p> <p>9</p>
		<p>- lakóépület -</p>	<p>Védelem foka</p> <p>H1</p>



<p>Leírás</p> <p>A hosszú tömegformálású, keresztcsűrös melléképület nyers-tégla felületképzéssel létesült. Homlokzatán még felfedezhetők az eredeti nyílásrendszer nyomai, de az ajtókat és ablakokat az idők folyamán áthelyezték. Udvari homlokzatán előreugratott téglasoros párkányzat és kör alakú padlásziszellőzők láthatók.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>a melléképület tömege, nyers-tégla felületképzése</p> <p>Korrektív javaslat</p>		Kun Béla utca 9.	Helyrajzi szám	13
		- melléképület -	Védelem foka	H2
<p>Leírás</p> <p>A különösen szép homlokzattal bíró melléképület keresztcsűrös formában épült a telek teljes szélességében. A nyers-tégla felületképzésen tégladiszek, téglakeretezések láthatók. A pajta és az istálló faragott ajtaja eredeti állapotában maradt fenn.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>a melléképület tömege, homlokzatkialakítása, nyers-tégla felületképzése, faragott ajtái</p> <p>Korrektív javaslat</p> <p>A fa nyílászárókat a megfelelő favédelemmel el kell látni.</p>		Kun Béla utca 14.	Helyrajzi szám	22
		- melléképület -	Védelem foka	H1
<p>Leírás</p> <p>Az egytraktusos lakóépület szögletes oszlopokkal alátámasztott, falazott mellvédés tornáccal épült. Az utcai homlokzaton két tagozatos ablak látható. A homlokzatot dörzsölt vakolattal látták el, vakolatdiszek nem lelhetők fel.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>az épület tömege, tornáckialakítása</p> <p>Korrektív javaslat</p> <p>Az épületet simított vakolattal kell ellátni. A homlokzat eredeti vakolatdiszeit régi fényképek vagy analógiák alapján helyre kell állítani.</p>		Kun Béla utca 17.	Helyrajzi szám	25
		- lakóépület -	Védelem foka	H2
<p>Leírás</p> <p>A nagyléptékű melléképület eredeti állapotában őrzi homlokzatkialakítását, nyílászáróit. A nyers-tégla felületképzésben a nyíláskeretezések, valamint az előreugratott párkányzat - mely utóbbi a pajtakapu fölött ívesen fut - különösen szép megoldásnak tekinthetők. A párkányzaton az 1942-es évszám olvasható.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>a melléképület tömege, homlokzatkialakítása, nyers-tégla felületképzése, fa ajtái</p> <p>Korrektív javaslat</p> <p>A fa nyílászárókat a megfelelő favédelemmel kell ellátni.</p>		Kun Béla utca 17.	Helyrajzi szám	25
		- melléképület -	Védelem foka	H1




<p>Leírás</p> <p>A keresztcsűrös melléképületek helyben szokásos kivitelű készült példája. A pajtakupu fölött ívesen futó párkányzat, a szegmensíves nyílások, tégladísztések egyvedivé teszik az épület külső megjelenését.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>a melléképület tömege, nyers-tégla felületképzése, fa nyílászárói</p> <p>Korrektív javaslat</p> <p>A fa nyílászárókat a megfelelő favédelemmel kell ellátni.</p>		<p>Kun Béla utca 20.</p> <p>Helyrajzi szám 28</p>
		<p>- melléképület -</p> <p>Védelem foka H1</p>
<p>Leírás</p> <p>A telken keresztben elhelyezett melléképület nyers-tégla felületképzésű homlokzatán téglakeretű nyílások, párkányzat található.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>a melléképület tömege, nyers-tégla felületképzése, tégladísztésai</p> <p>Korrektív javaslat</p> <p>Az eredeti fa kapukat utánzó nyílászárókat kell beépíteni a jelenlegi deszkázatos ajtók helyére.</p>		<p>Kun Béla utca 42.</p> <p>Helyrajzi szám 64</p>
		<p>- melléképület -</p> <p>Védelem foka H1</p>
<p>Leírás</p> <p>A XX. század első harmadában létesült lakóépület utcára merőleges gerincű nyeregtetővel létesült. Főhomlokzatán padlaskiszellőző, két ablak és a tornác lezárását adó félköríves falnyílás található. Az épület tornácát falazott mellvédre helyezett faoszlopokkal gyámolították. Az oszlopokat faragott, cizellált könyökfák, és rácszott kazetták kísérik.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>a lakóépület tömege, nyílásrendszere, tornácialakítása</p> <p>Korrektív javaslat</p> <p>Az épületet simított vakolattal kell ellátni. Az utcai homlokzat vakolatdíszzeit régi fényképek vagy analógiák alapján helyre kell állítani.</p>		<p>Kun Béla utca 43.</p> <p>Helyrajzi szám 66</p>
		<p>- lakóépület -</p> <p>Védelem foka H2</p>
		


<p>Leírás</p> <p>A hagyományos tömegformálással létesült lakóház utcai homlokzatán díszítések nem láthatók. Tornácát faoszlopok tartják, amelyet lécből készített mellvéd határol.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>a lakóépület tömege, tornáckialakítása</p> <p>Korrektív javaslat</p>		<p>Kun Béla utca 39.</p>	<p>Helyrajzi szám</p> <p>60</p>
		<p>- lakóépület -</p>	<p>Védelem foka</p> <p>H2</p>
<p>Leírás</p> <p>A nyers téglá felületképzésű melléképület szegmensíves nyílásait téglakeretezés szegélyezi. Az épület lábazata kőből készült, az eredeti cserép fedést pala fedésre cserélték.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>a melléképület tömege, nyers-tégla felületképzése</p> <p>Korrektív javaslat</p> <p>Az épület pala fedését cserép fedésre kell cserélni.</p>		<p>Kun Béla utca 27.</p>	<p>Helyrajzi szám</p> <p>37/2</p>
		<p>- melléképület -</p>	<p>Védelem foka</p> <p>H2</p>
<p>Leírás</p> <p>A lakóépülethez L alakban csatlakozó melléképület faoszlopos tornácát cizellált fafaragások díszítik. Az épület tömegével és nyílásrendszerével jól illeszkedik a hagyományos települési szövetbe.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>a melléképület tömege</p> <p>Korrektív javaslat</p> <p>Az épület vakolathibáit ki kell javítani.</p>		<p>Kun Béla utca 28.</p>	<p>Helyrajzi szám</p> <p>38</p>
		<p>- lakóépület -</p>	<p>Védelem foka</p> <p>H2</p>
<p>Leírás</p> <p>Az útelágazások terében álló kereszt posztamensre helyezett alkotás.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>a kereszt</p> <p>Korrektív javaslat</p>		<p>Kun Béla utca</p>	<p>Helyrajzi szám</p> <p>54</p>
		<p>- kereszt -</p>	<p>Védelem foka</p> <p>H1</p>

Leírás A kis méretű temetői kápolna 1925-ben épült. Félkör alakú záródással, bádorgozott tetőzettel készült.		temető	Helyrajzi szám	74
		- kápolna -	Védelem foka	H1
Védett építészeti elemek a kápolna				
Korrektív javaslat				

Leírás A temetői keresztek posztamensre helyezett alkotások.		temető	Helyrajzi szám	74
		- keresztek -	Védelem foka	H1
Védett építészeti elemek a keresztek				
Korrektív javaslat				








<p>Leírás A torony nélküli templomhoz félköríves apszis épült. A homlokzatán díszítések nem láthatók. A templom előtt fa kereszt és harangláb áll.</p> <p>Védett építészeti elemek a templom tömege</p> <p>Korrektív javaslat A templom homlokzatfestését fel kell újítani.</p>		<p>Árpád utca 6.</p>	<p>Helyrajzi szám 330/2</p>
		<p>- templom -</p>	<p>Védelem foka H1</p>







<p>Leírás A városias lakóépület gazdagon díszített homlokzatán tagozatos hármablakok is láthatók. Az épület középső részén íves attikafalazat áll. A vakolatdíszei jelentős mértékben károsodtak. Az udvari szárny faoszlopos tornácát faragott könyökfák és ráncszott kazetták kísérik.</p> <p>Védett építészeti elemek az épület tömege, utcai homlokzat kialakítása, tornáca</p> <p>Korrektív javaslat Az épület vakolatdíszzeit helyre kell állítani. A fa tornácelemeket a megfelelő favédelemmel kell ellátni.</p>		<p>Árpád utca 8.</p>	<p>Helyrajzi szám 333</p>
		<p>- lakóépület -</p>	<p>Védelem foka H1</p>



<p>Leírás</p> <p>A nyers-tégla felületképzésű melléképület a telken keresztcsűrös formában helyezkedik el. A szegmensíves ablakokat kosárféle ajtók váltják. A nyílások körül téglakeretezés fut. Az épület a helyi építéskultúra kiemelkedő példája.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>a melléképület tömege, homlokzat kialakítása</p> <p>Korrekciós javaslat</p> <p>A pajtakaput az eredeti formájú ajtóra kell cserélni, ehhez régi fényképek vagy hasonló példák nyújthatnak segítséget.</p>		<p>Árpád utca 7.</p>	<p>Helyrajzi szám</p>	<p>331</p>
		<p>- lakóépület, melléképület -</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>H1</p>
<p>Leírás</p> <p>A nyers-tégla felületképzésű melléképület szegmensíves nyílásokkal épült. Tömegformálásában a hagyományos formavilágot tükrözi.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>a melléképület tömege, nyers-tégla felületképzése, nyílásrendszere</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		<p>Árpád utca 14.</p>	<p>Helyrajzi szám</p>	<p>358</p>
		<p>melléképület -</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>H1</p>
<p>Leírás</p> <p>A keresztben elfordított melléképület nyers-tégla felületképzése a hagyományos építészeti megformálás része. A szegmensíves nyílások körül téglakeretezés fut. A párkányzat a pajtakapu fölött ívesen vált.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>a melléképület tömege, homlokzat kialakítása</p> <p>Korrekciós javaslat</p>		<p>Árpád utca 19.</p>	<p>Helyrajzi szám</p>	<p>312</p>
		<p>- melléképület -</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>H1</p>
<p>Leírás</p> <p>A csonkakantyolt tetejű melléképület az lakóházzal szemközti oldalhatáron létesült. A nyers-tégla homlokzatát utólag bevakolták, de a nyílások körüli téglakeretezések még láthatók.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>az épület tömege, nyílásrendszere, nyers-tégla felületképzése</p> <p>Korrekciós javaslat</p> <p>A vakolt felületekről a vakolatot el kell távolítani és a fal nyers téglafelületét kell megmutatni.</p>		<p>Árpád utca 23.</p>	<p>Helyrajzi szám</p>	<p>316</p>
		<p>- melléképület -</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>H2</p>



<p>Leírás</p> <p>A nyers-tégla felületképzésű melléképület szegmensíves nyílásokkal tagolt homlokzattal létesült. A nyílások körül téglakeretezés található.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>a melléképület tömege, homlokzat kialakítása</p> <p>Korrektív javaslat</p> <p>A parabola antennát a homlokzatról el kell távolítani.</p>		Árpád utca 24.	Helyrajzi szám	317
		- lakóépület, melléképület -	Védelem foka	H1
<p>Leírás</p> <p>Az 1928-ban létesített harangláb a templommal és az előtte álló kereszttel harmonikus egységet képez.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>a harangláb</p> <p>Korrektív javaslat</p> <p>A harangláb hullámpala fedését fa zsindeyre kell cserélni.</p>		Árpád utca 6.	Helyrajzi szám	330/3
		- harangláb -	Védelem foka	H1
<p>Leírás</p> <p>A templom előtt álló kereszt fából készült alkotás.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>a kereszt</p> <p>Korrektív javaslat</p> <p>A keresztet a megfelelő favédelemmel el kell látni.</p>		Árpád utca 6.	Helyrajzi szám	330/3
		- kereszt -	Védelem foka	H1
<p>Leírás</p> <p>A közeli magaslaton elhelyezkedő temetőben a kereszt posztamensen áll. A szobor szokatlan arányokkal faragott testet hordoz.</p> <p>Védett építészeti elemek</p> <p>a kereszt</p> <p>Korrektív javaslat</p>		temető	Helyrajzi szám	0117
		- kereszt -	Védelem foka	H1
		